



側面-20170131



20171215-側面



- ①: 管全体に暗灰褐色の泥状の付着物
- ②: 下から12cmは濡れていて、①よりも黒い色を呈する
- ③: ②から25cmの間では付着物がより厚い



集水管内部
うっすらと付着



敷設集水管内部
全面に付着

図3.1-2 現場試験結果(P1)

側面-20170131




側面-20171215



①

②



有孔管の孔の接写

管の内側

- ①: 赤褐色の泥状の付着物が下から45cmの間に厚く付着している
- ②: 付着物が孔を塞ぎかけるが、固結はしていない
- ③: 管の内側に2層ほどのラインが確認できる

図3.1-3 現場試験結果(P2)