

令和4年度 潮来市通学路安全対策要望箇所

番号	学校名	児童生徒数	場所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	備考
1	潮来小学校	226名	潮来小と潮来土木事務所間の道路	抜け道として通る車があり、登下校時間は危険な状況。スクールゾーンの設定(交通規制)をしてほしい。	行方警察署	路面表示の実施予定	昨年度要望箇所 路面標示は市で実施を検討
2			県道竜ヶ崎潮来線(菱屋食堂前)	建物の壁が崩壊しそうである。登下校時は迂回している。	潮来土木事務所	注意喚起看板を設置済	昨年度要望箇所
3			国道51号線・県道	歩行者横断の際の青信号時間が約15秒で短い。	行方警察署	歩行者用信号機の秒数を延長。(稲荷山公園入口交差点)	昨年度要望箇所
4	津知小学校	126名	愛友酒造前道路	側溝に蓋がされていないため、危険である。	潮来市	学校による安全教育の実施	昨年度要望箇所
5			市道(潮)2級20号線手前道路	横断歩道等区画線が消えかかっている。	潮来市	R4年度対応済	R4 都市建設課対応済
6	延方小学校	321名	県道大賀延方線(高田商会付近)	歩道のない道路	潮来土木事務所	堆積土砂と張り出し枝の対応を検討します。	昨年度潮来二中要望箇所 ⑰、⑱と同じ
7			延方公民館付近	家屋の外壁が欠損している。	潮来市	通行に支障がないよう対策します。	
8			アンコウ川親水公園付近	草が生い茂っている。	潮来市	除草を実施します。	
9	日の出小学校	313名	日の出8丁目資材置き場	有刺鉄線が危険	潮来市	学校による安全教育の実施	学校による安全教育の実施
10			大洲494-1付近T字路	石が積んであり危険	潮来市	学校による安全教育の実施	学校による安全教育の実施
11			ボウリング場跡地	敷地内に入りできる状況。	潮来市	学校による安全教育の実施	学校による安全教育の実施
12	牛堀小学校	207名	県道大賀牛堀線と竜ヶ崎潮来線の交差点	見通しが悪い交差点。横断歩道をもう1か所追加で設置してほしい。	潮来土木事務所・行方警察署	道路整備計画の予定がないため、学校による安全教育の実施	学校による安全教育の実施
13			市道(牛)3143号線・(牛)2級4号線	車がスピードを出しやすくなっている。スクールゾーン等の標識の設置	潮来市	R4年度、路面表示実施済	昨年度要望箇所 ㉓と同じ
14	潮来第一中学校	157名	江寺坂付近	道幅が狭く、見通しも悪い。スピードを出した車も通る。	潮来市	除草を実施します。	昨年度要望箇所
15			潮来一中から津知小までの歩道	木や草が登下校の支障となっている。日中も薄暗い。	潮来市	地権者に周知します。	昨年度要望箇所
16			県道潮来佐原線(旧富士屋ホテル付近)	歩道がない。	潮来土木事務所	整備計画は現在のところないため、学校による安全教育の実施	
17	潮来第二中学校	172名	県道大賀延方線(マルデン工業付近)	歩道がない状況。路肩に土砂が堆積し、木が道路にかかっている。	潮来土木事務所	堆積土砂と張り出し枝の対応を検討します。	昨年度要望箇所 ⑥、⑱と同じ
18			県道大賀延方線(高田商会付近)	同上	潮来土木事務所	堆積土砂と張り出し枝の対応は検討します。	昨年度要望箇所 ⑥、⑱と同じ
19			県道大賀延方線(二中付近)	土砂と草が生い茂っており、走行が困難	潮来土木事務所	現地確認を行い、対応を検討します。	
20	日の出中学校	178名	市道(潮)1級12号線(日の出5丁目交差点)	交通量も多く、交通事故に遭遇するリスクが高い。信号設置要望	行方警察署	信号機設置指針に該当しないため、学校による安全教育の実施	R3 道路標示工事実施
21			市道(潮)1級13号線(日の出1丁目カーブ)	スピードを出す車両が多い。	潮来市	路面表示等の検討をします。	
22	牛堀中学校	95名	市道(牛)3143号線と(牛)2級4号線交差点	登下校時の交通量が多い。信号設置要望	行方警察署	信号機設置指針に該当しないため、学校による安全教育の実施	R4 都市建設課道路標示工事実施 ⑬と同じ
23			市道(牛)2級4号線(旧うしぼり幼稚園付近)	見通しの悪い道路であるが、スピードを出す車両が多い。	潮来市	路面表示等の検討をします。	昨年度要望箇所